



Nach stellenweisen Schlosserarbeiten am Wagenkasten musste die gesamte Aussenhaut gründlich ausgespachtelt und abgeschliffen werden.

