

Hier ist der Abrieb der Sinterkohlen sehr gut zu sehen. Mit der Anzahl ...

... der Betriebsstunden nimmt auch die Menge dieses Kohlestaubes ...

... erheblich zu. Im Extremfall droht der «decoderkillende» Kurzschluss!



Der massgeschneiderte sb-Umbausatz neben dem originalen Motor.



Der Einbaubereich ist mit Nagellackentferner gut gereinigt worden.



Der neue Umbausatz von sb-modellbau ist passgenau, wie angegossen.



Die Passstücke aus Messing füllen den verbliebenen Raum sinnvoll aus.



Der deutliche Vergleich: vorne «sb-motorisiert», hinten original.