



# Anlagenbau

## Buchse Anschlussseite




Vor dem Anlöten der Leitungen ist die ...


## Stecker Anschlussseite



... spiegelbildliche Kontaktaufstellung zu beachten.



Eine 9-polige D-Subverbindung vor der Komplettierung im Gehäuse inklusive Zugentlastung.



Zum Anlöten der Leitungen bei allen Steckverbindungen ist ein kleiner Schraubstock eine wertvolle Hilfe. Die blanken Leiter verdrillen, verzinnen und erst dann im Lötkehlchen verlöten.



## RP 618 und RP 622 Verbinder

Diese Steckverbinder eignen sich besonders zur Fahrstromversorgung. Die Kontaktbelastung der Produktlinie RP 618 beträgt 6 Ampere. Folgende Polzahlen sind erhältlich: 20, 26 und 39. Die RP 622 Kontakte sind mit 10 A belastbar und in den Polzah-

Auswahl von RP 618 und RP 622 Steckverbinder. Das Gehäuse und die Riegelwanne sind auch in Metallausführung erhältlich. Dazu passend gibt es beim Zubehör auch Gummimützen.