



Güterwagen K2 der SBB im Selbstbau in Spur 0 (2. Teil)

Güterwagenklassiker

Vom selbst zu bauenden K2 in Spur 0 haben wir in der letzten Folge in LOKI 2/2016 das Dach und die Seitentüren der verschiedenen Epochen näher betrachtet. Jetzt gehen wir an den wie im Vorbild aus verschiedenen Materialien bestehenden Wagenkästen.

Von Fredi Gautschi

Mit dem K2 der SBB bauen wir jetzt die Kastenpartie des einst meist ange troffenen gedeckten Güterwagens auf Schweizer Gleisen. Wie im Vorbild, wird der Kasten aus Holz hergestellt, die aus Metall bestehenden Teile bauen wir ebenfalls aus Metall, in unserem Fall aus Messing.

Seitenwände

Zuerst werden die beiden Seitenwände (Pos. SW02) eingesetzt. Es genügt, wenn diese am Steg oben, den Eckprofilen, bei den Türen und am Steg unten angeleimt werden. Wichtig ist, dass der Schnellleim nicht zu grosszügig eingesetzt wird, da dieser ansonsten in die geätzten Rillen der Holzteile fliesst. Sind die Seitenwände eingesetzt, passen wir die Stirnwände ein und kleben diese ebenfalls an.

Das Unangenehme zuerst: Das Einsetzen der Schraubenkopfimitationen (Pos. SW03, SW06 und SW14) ist eine Tätigkeit, die Geduld und ruhige Hände benötigt. Wir bohren die für die Schraubenkopfimitationen vorgesehenen Löcher auf 0,55 mm auf. Wir haben nun zwei Möglichkeiten: Wir setzen die Schraubenkopfimitationen mit einer Spitz zange ein und verleimen diese von der Innenseite her oder wir benetzen jeweils den Schaft, bevor wir die Schraubenkopfimitation einsetzen, was dann das Anbringen von Leim auf der Innenseite erübrigkt.

Am Türanschlagwinkel links (Pos. SW12) löten wir den Handlauf (Pos. SW15) in den dafür am Türanschlagwinkel vorhandenen Bohrungen an. Den Flansch für die Plombieröse (Pos. SW21) löten wir zwischen den beiden untersten Schraubenköpfen am Türanschlagwinkel an. Neben dem Türanschlag-

winkel werden die Flansche mit den Nieten (Pos. SW40/SW41) platziert und von der Rückseite her angeleimt.

Beim Türanschlagwinkel rechts (Pos. SW13) gehen wir gleich vor.

Als nächstes setzen wir die Schraubenkopfimitationen (Pos. SW06) in die Vertikalprofile ein.

Die Eckprofile und die Teile zwischen diesen und dem ersten Vertikalprofil sind unsere nächste Herausforderung. Wir passen die Bleche (Pos. SW24) zwischen dem Eckprofil und dem Vertikalprofil ein und befestigen es mit Klebstoff.

Die Verstärkungs trapeze (Pos. SW41) vorne und die Verstärkungs dreiecke hinten (Pos. SW42) werden mit den Rundkopfnieten Schaftdurchmesser 0,4 mm (Pos. SW44), nachdem wir die Löcher entsprechend aufgebohrt haben, an den Eckwinkeln befestigt.