


Mit dieser Maschine geschieht das Eingliessen des Waxes automatisch.



Die Wachsteile werden von Hand zu einem Gussbaum zusammengelötet.



Der fertige Gussbaum, darüber kommt später die Einbettmasse.



Thomas Michel beim Ofen zum Ausschmelzen des Waxes.



Die heissen Gusstiegel werden in die Vakuumgussmaschine eingesetzt.



Blick in eine Schleudergussmaschine, die ebenfalls verwendet wird.