

# RhB Hauptschlagader lahmgelegt



Am 8. April, morgens in Chur: Vier RhB Züge mit der Perronanzeige «Bitte nicht einsteigen» warten die Behebung einer Stellwerkstörung in Domat/Ems ab.

Foto: Tibert Keller

## Hinter die Kulissen des Twindexx

Ein Bahnjournalisten-Anlass vom 21. März im Bombardier Montagewerk Villeneuve eröffnete Blicke in die Abläufe beim Entstehen der neuen SBB Triebzuggeneration.

TK

Im Werkareal steht, am Zweiweg-Rangierfahrzeug angehängt, der erste Zug in der IC-Version mit dem Speisewagen in der Mitte.



Bis nur ein einziger Wagenkasten des Zuges total verkabelt ist, dauert es rund sechs Tage.



Zugsinterne Kuppelstelle. Die Muffe in Bildmitte dient der durchgehenden 15 kV-Leitung für die über den ganzen Zug verteilten Traktionsmodule.

Foto: Tibert Keller