

Kleiner Eingriff, grosse Wirkung

Beim Vorbild ist das Phänomen schon lange bekannt: Nach mehreren Jahren im Betriebsdienst häufen sich Probleme im Antriebsstrang einer bestimmten Baureihe. Dass dies auch bei dem einen oder anderen Modell der Fall ist, erhöht ja in gewisser Weise sogar die Vorbildtreue, macht aber auf der Modellbahn genauso wenige Freude. Ein solcher Kandidat ist das N-Modell der Ae 6/6 von Fleischmann. Wie man Abhilfe schaffen kann, beschreibt unser Autor Manfred Merz.

