



Bild 13 «Reefer» im H0-Massstab mit Kühlaggregat von «Thermo King».



Bild 14 Erste Spuren von Patina am Kühlaggregat.



Bild 15 Bauteile zur Realisierung der Beleuchtung der Anzeigen.




Bild 16 Lichtleiter übertragen das Licht der LEDs an die Stirnseite.



Bild 17 Stromkreisunterbrechung am Boden des Containers.



Bild 18 Kontaktdraht am Tragwagen von «Fleischmann».



Bild 19 Gleiches im Terminal.




Bild 20 Abdunkelung durch schwarzes Isolierband.