



Sämtliche Beschriftungen beider Varianten sind einwandfrei und trennscharf ausgeführt. Auf den Radreifen sind die Kontrollmarkierungen aufgedruckt.



Die Lackierung, insbesondere die des Kessels, ist perfekt ausgeführt. Seilhaken am Untergurt, Ventile und Handhebel sind ebenfalls farblich abgesetzt.